

BRUCKNER

CZ Montážní návod


SK Montážny návod

HU Telepítési útmutató

PL Instrukcja montażu

EN Mounting instructions


DE Montageanleitung



ø8



ø2




4x 8x40



4x



4x 4x40



2x



12x 4x11



4x M12x125mm




12x M12




4x




4x



15



16




17

a)



b)



18

24 h

